




C					
B					
A					
Wijz.	Datum	Getekend	Getoetst	Vrijgeg.	Aard der wijziging

Stadswerken

Opdrachtgever

Stedelijk Beheer

Project

Bomen SB 2016

Onderdeel

Velvergunningstekening
Wijk 1 West – Loggerstraat

Bezoekadres

Stadsplateau 1 Utrecht

Postadres

Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Telefoon

030 – 286 4323

Fax

030 – 286 4348

www.utrecht.nl



Gemeente Utrecht

Schaal	1 : 200	Formaat	A2
Beheer	--	Bestek	
Projectnummer	141.2068	Status	definitief
Tekeningnummer	2068.CT.01-01	Datum	22-09-2015
Versie			
Getekend	A. Bechan		
Getoetst	W. de Wolf		
Vrijgegeven	B. Leiss		

GEGEVENS VAN DE INTERNE EIGENAAR

Behorende bij interne vergunningaanvraag voor een velvergunning

Project: Bomen SB 2016

Projectnummer: 141.2068

Betreft: 3 st bomen Loggerstraat

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR

Dienst / Bedrijfsnaam	Stadswerken
Afdeling	SB – Cultuurtechniek
Contactpersoon	Johan Teuling
Adres	Koploperstraat 48
Postcode / woonplaats	3534 BH Utrecht
Telefoon- en faxnummer	tel. 286 75 37 fax. 251 32 34
Mobiel nummer	06-14 75 56 06
E-mail adres	J.Teuling@Utrecht.nl

Naam en
handtekening

J.E. TEULING

01 DEC. 2015

CULTUURTECHNIEK

ahend

Bomenparagraaf Bomen SB 2016: Loggerstraat

Het Utrechtse bomenbeleid staat voor een vitaal en gezond bomenbestand. Stadsingenieurs voert sinds 2010 in opdracht van Stedelijk Beheer de Jaarplannen Bomen uit. Stedelijk Beheer maakt daarvoor inventarisaties van bomen die geen goede conditie en toekomstverwachting meer hebben, in hun laatste levensfase zijn of veel takbreuk of wortelopdruk veroorzaken.

Stedelijk beheer heeft voor deze bomen verschillende maatregelen vastgesteld: bomen kunnen worden belucht en bemest of boomspiegels worden vergroot en vergroend. Als dit geen soelaas meer biedt, worden bomen gesaneerd en vervangen.

Deze velaanvraag betreft de bomen waar beluchten en bemesten of vergroten en vergroenen van boomspiegels geen optie is. Deze bomen worden grotendeels vervangen door bomen die beter tegen een standplaats in verharding bestand zijn.

Ook zijn bomen opgenomen die weliswaar een normale conditie hebben, maar door takbreuk of wortelopdruk tot onveiligheid leiden.

Om te zorgen voor een eenvormig beeld en een duurzame oplossing is voor veel straten gekozen om grotendeels het bomenbestand in de hele straat te vellen en bomen opnieuw aan te planten.

De bomen worden zo veel mogelijk in grotere boomspiegels geplant met onderbeplanting. De bomen in verharding worden in bomenzand of bomengranulaat geplant. Zo worden optimalere groeimogelijkheden voor de bomen gecreëerd. Bewoners worden zo veel mogelijk bij de keuze van nieuwe boomsoorten betrokken.

Aangezien de bomen geen goede conditie hebben, kunnen de bomen waarvoor vergunning wordt aangevraagd, niet worden verplant.

Per straat wordt een velvergunning aangevraagd. Hieronder worden de redenen beschreven waarom is gekozen voor het vellen van de betreffende bomen.

Wijk 2 West– Locatie Loggerstraat

De bomen in de Loggerstraat zijn normaal (2 bomen) en matig (2 bomen) van conditie (waarvan 3 vergunningplichtig). De toekomstverwachting van de bomen is matig tot slecht en er zit geen groei meer in de bomen. De bomen staan tussen parkeerplaatsen. De parkeerplaats grenst aan een groenstrook. De 4 bomen worden gekapt en vervangen door 3 nieuwe bomen in de groenstrook. De nieuwe bomen hebben daar een betere toekomstverwachting dan tussen de parkeerplaatsen.

Bewoners wordt de keuze uit 3 boomsoorten voorgelegd (*Catalpa speciosa*, *Zelkova serrata* en *Robinia pseudoacacia* *Appalachia*).

Samengevat verzoek ik u tot verlening van een velvergunning voor 3 bomen voor deze straat

Vellijst Bomen SB 2016						
Wijk1 West - Loggerstraat						
Behoort bij tekeningnr. 2068.CT.01-01						
Boomnr.	Boomsoort (indien bekend)	Stam-diam.(m)	Aantal (st)	Conditie	Toekomst-verwachting	Verplant baar
6620	Sorbus intermedia	0,47	1	normaal	matig	nee
6624	Sorbus intermedia	0,45	1	normaal	matig	nee
6625	Sorbus intermedia	0,38	1	matig	slecht	nee
Totaal te vellen diam. > 0,15 m			3			