



LEGENDA

- ALGEMEEN

Bestaande situatie
- GROENVOORZIENING

Vellen boom

C					
B					
A					
Wijz.	Datum	Getekend	Getoetst	Vrijgeg.	Aard der wijziging

Stadswerken

Opdrachtgever	Schaal 1 : 200	Formaat A2
Stedelijk Beheer	Beheer --	Bestek
Project	Projectnummer 141.2068	Status definitief
Bomen SB 2016	Tekeningnummer 2068.CT.01-01	Datum 22-09-2015
Onderdeel	Getekend A. Bechan	Versie
Velvergunningstekening	Getoetst W. de Wolf	
Wijk 1 West - Loggerstraat	Vrijgegeven B. Leiss	

Stadsingenieurs

Bezoekadres

Postadres

Telefoon

www.utrecht.nl

Stadsplateau 1 Utrecht

Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

030 - 286 4323

030 - 286 4348

Fax

030 - 286 4348

GEGEVENS VAN DE INTERNE EIGENAAR

Behorende bij interne vergunningaanvraag voor een velvergunning

Project: Bomen SB 2016

Projectnummer: 141.2068

Betreft: 5 st bomen Goethelaan

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR

Dienst / Bedrijfsnaam	Stadswerken
Afdeling	SB – Cultuurtechniek
Contactpersoon	Johan Teuling
Adres	Koploperstraat 48
Postcode / woonplaats	3534 BH Utrecht
Telefoon- en faxnummer	tel. 286 75 37 fax. 251 32 34
Mobiel nummer	06-14 75 56 06
E-mail adres	J.Teuling@Utrecht.nl

Naam en
handtekening

J.E. TEULING
01 DEC. 2015
CULTUURTECHNIEK

Bomenparagraaf Bomen SB 2016: Goethelaan

Het Utrechtse bomenbeleid staat voor een vitaal en gezond bomenbestand. Stadsingenieurs voert sinds 2010 in opdracht van Stedelijk Beheer de Jaarplannen Bomen uit. Stedelijk Beheer maakt daarvoor inventarisaties van bomen die geen goede conditie en toekomstverwachting meer hebben, in hun laatste levensfase zijn of veel takbreuk of wortelopdruk veroorzaken.

Stedelijk beheer heeft voor deze bomen verschillende maatregelen vastgesteld: bomen kunnen worden belucht en bemest of boomspiegels worden vergroot en vergroend. Als dit geen soelaas meer biedt, worden bomen gesaneerd en vervangen.

Deze velaanvraag betreft de bomen waar beluchten en bemesten of vergroten en vergroenen van boomspiegels geen optie is. Deze bomen worden grotendeels vervangen door bomen die beter tegen een standplaats in verharding bestand zijn.

Ook zijn bomen opgenomen die weliswaar een normale conditie hebben, maar door takbreuk of wortelopdruk tot onveiligheid leiden.

Om te zorgen voor een eenvormig beeld en een duurzame oplossing is voor veel straten gekozen om grotendeels het bomenbestand in de hele straat te vellen en bomen opnieuw aan te planten.

De bomen worden zo veel mogelijk in grotere boomspiegels geplant met onderbeplanting. De bomen in verharding worden in bomenzand of bomengranulaat geplant. Zo worden optimalere groeimogelijkheden voor de bomen gecreëerd. Bewoners worden zo veel mogelijk bij de keuze van nieuwe boomsoorten betrokken.

Aangezien de bomen geen goede conditie hebben, kunnen de bomen waarvoor vergunning wordt aangevraagd, niet worden verplant.

Per straat wordt een velvergunning aangevraagd. Hieronder worden de redenen beschreven waarom is gekozen voor het vellen van de betreffende bomen.

Wijk 1 West- Locatie Goethelaan

Zeven prunussen in de Goethelaan zijn matig (4 bomen) tot slecht (3 bomen) van conditie. De conditie kan niet meer worden verbeterd. Daarom worden de bomen vervangen. Vijf van de zeven bomen zijn vergunningplichtig.

In totaal worden 8 nieuwe prunussen geplant. Deze worden in grotere boomspiegels geplant.

Samengevat verzoek ik u tot verlening van een velvergunning voor 5 bomen voor deze straat

Vellijst Bomen SB 2016						
Wijk West - Goethelaan						
Behoort bij tekeningnr. 2068.CT.01.02						
Boomnr.	Boomsoort (indien bekend)	Stam-diam.(m)	Aantal (st)	Conditie	Toekomst-verwachting	Verplant baar
1042	Prunus serrulata 'Kanzan'	0,25	1	matig	Matig	nee
1043	Prunus serrulata 'Kanzan'	0,19	1	slecht	Slecht	nee
1044	Prunus serrulata 'Kanzan'	0,2	1	matig	Matig	nee
1045	Prunus serrulata 'Kanzan'	0,21	1	matig	Matig	nee
1046	Prunus serrulata 'Kanzan'	0,17	1	slecht	Slecht	nee
Totaal te vellen diam. > 0,15 m			5			