

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2872991
Aanvraagnaam	Rijksweg 97 Laag Keppel
Uw referentiecode	P2017026

Ingediend op	21-03-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	verwijdering golfplaten
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57868700
Vestigingsnummer	000027268330
Statutaire naam	Van Dijk Achterhoek
Handelsnaam	Asbest Achterhoek

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.C.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Polman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7091 ZZ
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meniststraat
Woonplaats	Dinxperlo

4 Correspondentieadres

Adres	Meniststraat 27 7091 ZZ Dinxperlo
-------	--------------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6998AG
Huisnummer	97
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rijksweg
Plaatsnaam	Laag-Keppel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	H. Weenk
Adres eigenaar bouwwerk	Rijksweg 97 6998 AG Laag Keppel
Wat is de functie van het bouwwerk?	schuur
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	18 april 2017

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	zie asbestinventarisatierapport
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	zie asbestinventarisatierapport
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	stortplaats Attero Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport Rijksweg 97 Laag Keppel_pdf	Rapport Rijksweg 97 Laag Keppel.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-03-21	In behandeling