


Technische Dienst


Van Nelle Ontwerpfabriek

fotobijlage

16 december 2015



situatietekening






Van Nelle Fabriek



historische foto, ca. 1930



situatietekening




4. kopgevel zuidoost



5. noordoostgevel



6. kopgevel zuidwest



huidige toestand - exterieur

1. zuidoostgevel



2. zuidwestgevel



3. noordwestgevel




huidige toestand



verzakte achtergevel bouwdeel A

huidige toestand - exterieur en constructie




huidige toestand overheaddeuren. In maximaal opgetrokken toestand ligt de deur horizontaal, recht onder het daklicht



spantconstructie t.p.v. kopgevel bouwdeel A



interieur bouwdeel C



huidige toestand - interieur



interieur bouwdeel B

colofon

opdrachtgever

Van Nelle Fabriek bv

Van Nelleweg 1 - 3044 BC Rotterdam

postbus 13076 - 3004 HB Rotterdam

r.meertens@vannellefabriek.com

architect

Wessel de Jonge Architecten BNA bv

van nelleweg 2330 - 3044 BC Rotterdam

postbus 13330 - 3004 hh Rotterdam

info@wesseldejonge.nl

adviseur constructie

Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Burgemeester Verderlaan 19 3544 AD Utrecht

Postbus 8221 - 3503 RE Utrecht

utrecht@bartels.nl

van nelleweg 2330

postbus 13330

3004 hh rotterdam

the netherlands

t 31-(0)10-4259986

f 31-(0)10-4259968

e info@wesseldejonge.nl

w www.wesseldejonge.nl

