



foto's uit 1930

Technische Dienst

Van Nelle Ontwerpfabriek

inventarisatie elementen gebruiksgeschiedenis huidige toestand

INHOUD

inventarisatie installaties	9
inventarisatie overig	22



INVENTARISATIE INSTALLATIES

inventarisatie gebruikselementen

1 ... 15 elektrotechniek

16 sprinklerpomp

A ... C overige gebruikselementen

⊗ oorspronkelijk armatuur (28 stuks)

① standpunt foto armaturen



OMGANG MET ONGEBRUIKTE INSTALLATIES

**Indien niet anders vermeld worden
de installaties gedocumenteerd,
gedemonteerd en opgeslagen op het
moment, dat ze ten behoeve van een
nieuwe indeling of functie moeten wijken.
Dat gebeurd pas als werkelijk een nieuwe
wand, installatie e.d. geplaatst moet
worden.**



Positie 1

wand op as 8



kast A



kast B (A,C)



kast C



kast D

Positie 2

wand op as 7



kast A



kast C (B)



kast B (A)



kast C

Positie 3

wand op as 10




Positie 4



Positie 5

handhaven



Positie 6

handhaven



Positie 7

handhaven



Positie 8

wand op as B



Positie 9

nieuwe voorzetwand



Positie 10

handhaven



kast A (B)



kast B

Positie 11

handhaven




Positie 12

handhaven



Positie 13

handhaven



Positie 14

handhaven



Positie 15

handhaven



Positie 16

handhaven





Armaturen

vooralsnog handhaven





INVENTARISATIE OVERIG

Positie A

handhaven incl. afdekking
vanwege: veiligheid



Positie B

handhaven



Positie C

handhaven



loopkraan



COLOFON

w e s s e l d e j o n g e
a r c h i t e c t e n b n a b v

van nelleweg 2330
postbus 13330
3004 hh rotterdam
+31 10 4259986
info@wesseldejonge.nl
www.wesseldejonge.nl

