




Technische Dienst ± 1930

foto's uit 1930

Technische Dienst

Van Nelle Ontwerpfabriek


dossier overheaddeuren


INHOUD


4	archieftekeningen
8	Foto gevel fabriekstraat
10	Foto gevel expeditiestraat
12	Overzicht posities overheaddeuren
13	Kenmerkende maten overheaddeuren
58	Loopwerken overheaddeuren



ARCHIEFTEKENINGEN







OPVALLEND

> paneelindeling overheaddeuren
niet conform huidige toestand en
foto's uit de jaren 30



GEVEL FABRIEKSTRAAT VOORZIJD 2013








GEVEL EXPEDITIESTRAAT TOESTAND 2013







Fragment
doorsnede

Maten - buitenzijde

overhead-deur	a (cm)	b (cm)	verschil (cm)	c (°)	d (°)
1	5,0	4,0	1,0	32	35
2	4,5	4,2	0,3	32	30
3	4,8	3,9	0,9	28	32
4	5,0	4,0	1,0	31	31
5	4,8	4,1	0,7	31	31
6	5,0	3,9	1,1	28	34
7	5,0	4,0	1,0	27	34
8	*	*		33	28
9	*	*		37	34
10	*	*		29	37
11	*	*		31	37
12	5,0	4,0	1,0	37	37
13	5,0	4,0	1,0	37	32
Gemiddelde	4,9	4,0		32	33
Min.	4,5	3,9		27	28
Max.	5,0	4,2		37	37

* niet opgemeten ivm afzetting

proefdeur (2)	5,0	4,5	0,5	25	22
---------------	-----	-----	-----	----	----

Maten - binnenzijde

overhead-deur	c (°)	d (°)
1	32	35
2	35	35
3	28	32
4	31	31
5	31	31
6	28	34
7	27	34
8	33	28
9	37	34
10	29	37
11	31	37
12	37	37
13	37	32
Gemiddelde	32	34
Min.	27	28
Max.	37	37

proefdeur (2)	25	22
---------------	----	----

Proefdeur (2) - buitenzijde



Hang- en sluitwerk



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment (c)



Fragment (d)



Proefdeur (2) - binnenzijde



Fragment



Scharnierdetail onderkant



Loopwerken



Onderkant: ventilatieluiken



Slot in het midden



Slot aan de zijkant



Deur 1 - buitenzijde



Slot in het midden



Greep aan de onderkant: onbreekt



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 1- buitenzijde

Schade



Deur 1 - binnenzijde



Fragment



Nummer



Loopwerken



Onderkant: ventilatieluiken



Slot in het midden



Slot aan de zijkant



Deur 1- binnenzijde

Schade



Onderhoekdetail



Deur 2 - binnenzijde (gedemonteerd)



Nummer




Hang- en sluitwerk (proefdeur)



Greep aan de onderkant (proefdeur)



Meetmethode: vellingkanten



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 2 - binnenzijde (gedemonteerd)

Nummer



Houtsoort



Nummer



Deur 3 - buitenzijde



Onderkant



Slot in het midden



Greep aan de onderkant beschadigd



Schade



Fragment (c)



Fragment (d)




Deur 3 - binnenzijde



Fragment



Nummer



Loopweken



Onderkant



Slot in het midden



Slot aan de zijkant



Deur 3 - binnenzijde

Detail onderkant midden



Detail onderhoek



Deur 4 - buitenzijde



Onderkant: ventilatieluiken



Slot in het midden



Greep aan de onderkant



Oude belettering



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 4 - binnenzijde



Fragment



Detail in het midden



Loopwerken



Onderkant: ventilatieluiken



Greep in het midden



Slot in het midden



Deur 4 - binnenzijde

Detail onderkant



Greep aan de onderkant ontbreekt



Schade



Schade



Schade



Deur 5 - buitenzijde



Slot in het midden



Greep aan de onderkant



Onderkant



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 5 - buitenzijde

Schade



Deur 5 - binnenzijde



Fragment



Greep in het midden



Onderkant



Slot in het midden



Loopwerken



Scharnier aan de zijkant



Deur 5 - binnenzijde

Schade



Deur 6 - buitenzijde



Oude belettering



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment (c)



Fragment(d)



Deur 6- buitenzijde

Schade



Deur 6 - binnenzijde



Detail midden



Fragment



Scharnier onderkant



Loopwerken



Onderkant: ventilatieluiken



Greep in het midden



Detail onderkant



Deur 7- buitenzijde



Deurkruk loopdeur



Loopdeur



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 7 - binnenzijde



Loopdeur



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment



Schakelaar



Loopwerken



Deur 7- binnenzijde

Hang- en sluitwerk



Schade



Deur 8- buitenzijde



Slot in het midden



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Door 8 - binnenzijde



Fragment



Greep in het midden



Onderkant: ventilatieluiken




Slot in het midden



Loopwerken



Slot aan de zijkant



Deur 8- binnenzijde

Schade



Schade



Greep aan de onderkant



Schade



Deur 9- buitenzijde



Slot in het midden



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Deur 9 - binnenzijde



Fragment



Greep in het midden



Onderkant: ventilatieluiken



Slot in het midden



Loopwerken



Slot aan de zijkant



Deur 9 - binnenzijde

Detail aan de onderkant



Greep aan de onderkant



Schade



Deur 10 - buitenzijde



Slot in het midden



Onderkant



Deur 10 - binnenzijde



Fragment



Greep in het midden



Onderkant



Slot in het midden



Loopwerken



Slot aan de zijkant



Deur 10 - binnenzijde

Schade



Deur 11- buitenzijde



Hang- en Sluitwerk



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Deur 11 - binnenzijde



Fragment



Greep in het midden



Onderkant: ventilatieluiken



Slot in het midden



Loopwerken



Slot



Deur 11 - binnenzijde

Schade



Schade



Greep aan de onderkant



Detail onderkant



Deur 12- buitenzijde



Hang- en sluitwerk



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 12- buitenzijde

Nummers



Deur 12- binnenzijde



Greep in het midden



Fragment



Nummer



Loopwerken



Onderkant: ventilatieluiken



Slot in het midden



Slot aan de zijkant



Deur 13 - buitenzijde



Slot in het midden



Greep aan de onderkant



Onderkant: ventilatieluiken



Fragment (c)



Fragment (d)



Deur 13 - buitenzijde

Nummers



Deur 13 - binnenzijde

Slot



Detail onderkant



Deur 13 - binnenzijde



Fragment



Nummer



Loopwerken



Onderkant: ventilatieluiken



Greep in het midden



Slot in het midden



SAMENVATTING OMGANG OVERHEADDEUREN

HOUTWERK

Elk exemplaar blijkt uniek, bij behoud en reparatie zal dit zo blijven, bij vervanging zou ook een uniform model kunnen.

HANG- EN SLUITWERK

Het hang- en sluitwerk is waarschijnlijk onvoldoende aan alle deuren te voorzien.

Het voorstel is het beschikbare hang- en sluitwerk samen te brengen op een aantal samenhangende deuren. Resterende deuren worden voorzien van nieuw bijpassen hang- en sluitwerk.

LOOPWERKEN OVERHEADDEUREN


loopwerken overheaddeuren:

- ++ loopwerk overheaddeur volledig, incl. trekveren
- + loopwerk overheaddeur volledig, excl. trekveren
- o proefrestauratie overheaddeur
- # a bovenste deel loopwerk overheaddeur verwijderd
- # b onderste deel loopwerk overheaddeur verwijderd
- # c deel loopwerk overheaddeur verwijderd
- x loopwerk overheaddeur verwijderd

② > standpunt foto

01 verwijderen, documenteren en afvoeren loopwerken
vanwege plaatsen nieuwe overheaddeuren inclusief loopwerken

02 verwijderen, documenteren en afvoeren loopwerken
vanwege thermische kwaliteitsverbetering, akoestische kwaliteitsverbetering, veiligheid in nieuwe
gebruikssituatie



volledig incl. trekveren



foto positie 1

volledig excl. trekveren



foto positie 2



foto positie 3

deels niet meer aanwezig



foto positie 4

onderdelen afgezaagd



foto positie 6



foto positie 5



foto positie 7



COLOFON

w e s s e l d e j o n g e
a r c h i t e c t e n b n a b v

van nelleweg 2330
postbus 13330
3004 hh rotterdam
+31 10 4259986
info@wesseldejonge.nl
www.wesseldejonge.nl

