

Duidelijke kleurenfoto's:

Foto's van de onderhavige locatie alsmede de omliggende bebouwing, alsmede de omliggende bebouwing.

Foto 1: Is een foto genomen van de westgevel (waar de poort te zien is) en de noordgevel (lange zijde)

Foto 2: Is een foto genomen van de zuidoostgevel (lange gevel)

Foto 3: Foto genomen vanaf de westgevel (omgevingsfoto)

Foto 4: Foto genomen straat vanaf westgevel

Foto 5: Foto genomen richting oostgevel straatzicht

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Op dit bovenaanzicht aangegeven vanaf waar en in welke richting de foto's zijn genomen.



Om dit onderdeel te verduidelijken heb ik de volgende 3 foto's toegevoegd:

Foto 1: aanzicht woonhuis, Asbroek 11 gelegen naast onderhavige locatie



Foto 2: Aanzicht woonhuis, Asbroek 11 gelegen naast onderhavige locatie vanaf de straat



Foto 3: Genomen vanaf de achterzijde van onderhavige locatie waarop de bebouwing aan achterzijde te zien.

