

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2897593
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0031365
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0031365

Ingediend op	03-04-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kampermanstraat 4, 6999DL Hummelo (Hummelo, Kam...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DL
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kampermanstraat
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer D. de Vries

Adres eigenaar bouwwerk

6999DL 4, Kampermanstraat Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kampermanstraat 4 6999DL Hummelo, kapschuur ,
golfplaten, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE_1
Kampermanstraat 4 6999DL Hummelo, gevel boerderij ,
golfplaten, Bron 3: zie M1, RISICOKLASSE_1
Kampermanstraat 4 6999DL Hummelo, kapschuur ,
golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: zie M1: 3.40 M2
Bron 2: zie M1: 5 M2
Bron 1: M1: 101 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17151.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-04-03	In behandeling
HummeloKampermanstr-4_macht_pdf	HummeloKamperm-anstr4_macht.pdf	Anders	2017-04-03	In behandeling