

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2900893
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering Pastorieweg 2a Vorden
Uw referentiecode	-
Ingediend op	05-04-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Asbestsanering van rookgasafvoer boerderij en dakbeschot schuur.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251AK
Huisnummer	2
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pastorieweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Adres eigenaar bouwwerk Noordereinde 60, 1243JJ 's-Graveland

Wat is de functie van het bouwwerk? Woning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Zo spoedig mogelijk.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Rookgaskanaal boederij en dakbeschot schuur. (Zie asbestinventarisatierapport)

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 3,5m asbestcement buis.
40m2 asbestcement dakbeschot

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero Wilp
Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Pastorieweg 2A Vorden - 17BV16896	Pastorieweg 2A Vorden - 17BV16896asbestrapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-04-05	In behandeling