

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2917975
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0032849
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0032849

Ingediend op	12-04-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nicolaasweg 10, 7025DL Halle (Halle, Nicolaaswe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DL
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nicolaasweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 55712258

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Landbouwbedrijf G.E.J. Teunissen

Adres eigenaar bouwwerk

7025DL 10, Nicolaasweg Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van schuur 1 ,
Dakbeschot, 2, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van schuur 1 ,
Golfplaten, 1, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Op het terrein , Restanten,
5, RISICOKLASSE_1
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, naast schuur 1 , Restanten,
3, RISICOKLASSE_1
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Kippenhok , Wandbeplating,
4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

5: 0.20 M3

3: 2 M2

4: 2 M2

1: 107 M2

2: 80 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Nicolaasweg 10 te Halle 2017176.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-04-12	In behandeling
HalleNicolaasweg10_-macht_pdf_jpg	HalleNicolaasweg10_macht-.pdf.jpg	Anders	2017-04-12	In behandeling