

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2869537
Aanvraagnaam	Sloopmelding Industriepark te Zelhem
Uw referentiecode	T79-Zelhem

Ingediend op	19-04-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Sloopmelding aan de Industriepark 11-15 te Zelhem.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021BK
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Industriepark
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Industriepark 11 - 15 te Zelhem.

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk Industriepark Zelhem BV

Adres eigenaar bouwwerk Spoorstraat 40
7051CK VARSSEVELD

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?
☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk? Bedrijfsgebouw

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?
☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden n.t.b.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden n.t.b.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd? nog niet bekend

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? nog niet bekend

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?
☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Sloop dakbeschot en woning middels Hydraulische kraan met knijperbak/Bobcat/shoveltje en assistentie van slopers.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Zie bijlage.

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Zie bijlage

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

zie bijgevoegd asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

zie asbestinventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Ter Horst te Varsseveld

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapp17 02048 Industrierp 11-15Zelhem_pdf	Rapp17 02048 Industrierp 11-15Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-04-19	In behandeling
B2 111003 Aanzichten Doorsn best_pdf	B2 111003 Aanzichten Doorsn best.pdf	Tekening slopen	2017-04-19	In behandeling
B1-b- Plattegrond bgg best 1_pdf	B1-b- Plattegrond begane grond best 1.pdf	Tekening slopen	2017-04-19	In behandeling
112-2 V2 - Inspectie sloop SVMS 007_pdf	112-2 V2 - Inspectie sloop SVMS 007.pdf	Anders	2017-04-19	In behandeling
112-2 V2-Inspectie sloop SVMS 007-1_pdf	112-2 V2 - Inspectie sloop SVMS 007-1.pdf	Anders	2017-04-19	In behandeling
_0131170751_001_pdf	_0131170751_00-1.pdf	Tekening slopen	2017-04-19	In behandeling
_0131170734_001_pdf	_0131170734_00-1.pdf	Tekening slopen	2017-04-19	In behandeling