

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2960935
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0036010
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0036010

Ingediend op	05-05-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Doetinchemseweg 18, 7021BS Zelhem (Zelhem,Doeti...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021BS
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Doetinchemseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09080075

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Van Campen Pensioen B.V.

jac.vancampen@planet.nl

0651788958

Adres eigenaar bouwwerk

7021HA 16, Ruurloseweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

winkelpand

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Doetinchemseweg 18 7021BS Zelhem, Dak van pand ,
Dakleien, 01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01: 207 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Doetinchemseweg 18 te Zelhem 2017204.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-05-05	In behandeling
ZelhemDoetinchemseweg18_macht_.pdf	ZelhemDoetinchemseweg18_macht-.pdf	Anders	2017-05-05	In behandeling