

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2985641
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0038106
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0038106

Ingediend op	18-05-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Addinkhof 16 a, 7251VG Vorden (Vorden, Addinkho...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251VG
Huisnummer	16
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Addinkhof
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.J. Loman

Adres eigenaar bouwwerk

7251VG 16, Addinkhof Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Addinkhof 16 a 7251VG Vorden, afdak schuur 2 , Golfplaat,
Bron 2 M2, RISICOKLASSE_2
Addinkhof 16 a 7251VG Vorden, dak schuur 1 , Golfplaat,
Bron 1 M1, RISICOKLASSE_2A
Addinkhof 16 a 7251VG Vorden, naast schuur 2 , Bloembak,
Bron 4 M4, RISICOKLASSE_1
Addinkhof 16 a 7251VG Vorden, Dak schuur 2 , Golfplaat,
Bron 3 M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 4 M4: 1 STUKS
Bron 3 M3: 250 M2
Bron 1 M1: 87.5 M2
Bron 2 M2: 5.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17240.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-05-18	In behandeling
VordenAddinkhof16a_-macht_.pdf	VordenAddinkhof16a_macht-.pdf	Anders	2017-05-18	In behandeling