

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2988705
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0038393
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0038393

Ingediend op	20-05-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Thorbeckestraat 34, 7021AZ Zelhem (Zelhem, Thor...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021AZ
Huisnummer	34
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Thorbeckestraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

harold.vanleussen@prowonen.nl

0545-285000

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Woning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Thorbeckestraat 34 7021AZ Zelhem, Schuur , nokstukken,
Bron 4: zie M3, RISICOKLASSE_1
Thorbeckestraat 34 7021AZ Zelhem, Kelder , Holec kast,
Bron 6, NVT
Thorbeckestraat 34 7021AZ Zelhem, Schuur , golfplaten en
nokstukken, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2A
Thorbeckestraat 34 7021AZ Zelhem, keuken van woning ,
zeil, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Thorbeckestraat 34 7021AZ Zelhem, berging , golfplaten,
Bron 5: M4, NVT
Thorbeckestraat 34 7021AZ Zelhem, slaapkamer 1 van
woning , zeil, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2: 6.20 M2
Bron 3: M3: 27.5 M2
Bron 4: zie M3: 2 STUKS
Bron 1: M1: 5.10 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17244.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-05-20	In behandeling
ZelhemThorbeckestraat34_macht_pdf	ZelhemThorbeckestraat34_macht-.pdf	Anders	2017-05-20	In behandeling