

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2982149
Aanvraagnaam	Renovatie 24 woningen Schildersbuurt Zelhem
Uw referentiecode	Vastgoed/BRu
Ingediend op	17-05-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De aanvraag betreft renovatie aan 24 huurwoningen gelegen in wijk "Schildersbuurt" te Zelhem. Adressen: Vincent van Goghstraat 23 t/m 27, 39 t/m 43; Jan Steenstraat 1 t/m 17, 29 t/m 33, 2 t/m 6; Frans Halsstraat 2 t/m 6.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	2981807
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7021DR
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Jan Steenstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Vincent van Goghstraat 23 t/m 27, 39 t/m 43; Jan Steenstraat 1 t/m 17, 29 t/m 33, 2 t/m 6; Frans Halsstraat 2 t/m 6.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zie situatiekaart van de navolgende adressen: Vincent van Goghstraat 23 t/m 27, 39 t/m 43; Jan Steenstraat 1 t/m 17, 29 t/m 33, 2 t/m 6; Frans Halsstraat 2 t/m 6
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Asbest ventilatiekanalen douche en keuken, panelen
borstwering en vloerzeilen volgens bijgaande rapportage.

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

nog niet bekend, ergens tussen oktober 2017 en mei 2018
(per blok)

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

kanalen op zolder
borstwering kozijnen woonkamer-keuken
vloerzeilen

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

zie inventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

via gecertificeerde (onder)aannemer.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Asbestinventarisatierapport_pdf	Asbestinventarisatierapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-05-17	In behandeling