

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3026461
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0041664
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0041664

Ingediend op	12-06-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hoegenstraat 2, 7021LX Zelhem (31700090)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LX
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoegenstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	4 schuurtjes op locatie
----------------------------------	-------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Theo Schoenaker
BSN 020912018

Adres eigenaar bouwwerk

Hoegenstraat 2
7021 LX Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hoegenstraat 2 7021LX Zelhem, Aanbouw schuur 5 ,
Golfplaten dak, M06AA, RISICOKLASSE_2
Hoegenstraat 2 7021LX Zelhem, Ramen schuur 4 ,
Stopverf, M04V & M05V, NVT
Hoegenstraat 2 7021LX Zelhem, Schuur 3 , Golfplaten dak,
M03AA, RISICOKLASSE_2
Hoegenstraat 2 7021LX Zelhem, Schuur 4 , Golfplaten dak
incl. nok, M03AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_2
Hoegenstraat 2 7021LX Zelhem, Schuur 2 , Golfplaten dak,
M02V, NVT
Hoegenstraat 2 7021LX Zelhem, Schuur 1 , Golfplaten dak,
M01AA, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M03AZ (8.2.1): 58.5 M2
M06AA: 21 M2
M01AA: 130 M2
M03AA: 54 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

n.v.t.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 1705544.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-06-12	In behandeling