

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3035125
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0042531
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0042531

Ingediend op	15-06-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Eckhorsterstraat 11, 7021KV Zelhem (31790005)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KV
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Eckhorsterstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur op erf
----------------------------------	---------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer I. van Til
BSN 163513867

Adres eigenaar bouwwerk

Eckhorsterstraat 11
7021 KV Velswijk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Eckhorsterstraat 11 7021KV Zelhem, Gevel achter schuur
2 , Bitumen, M03V, NVT
Eckhorsterstraat 11 7021KV Zelhem, Naast schuur 2 ,
Golfplaat, M02AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_1
Eckhorsterstraat 11 7021KV Zelhem, Schuur 2 , Golfplaat,
M02AA, RISICOKLASSE_2A
Eckhorsterstraat 11 7021KV Zelhem, Maaiveld naast schuur
1 , Vlakke plaat, M01AA, RISICOKLASSE_2A
Eckhorsterstraat 11 7021KV Zelhem, Zolder schuur 3 ,
Vlakke plaat, M04AA, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M02AZ (8.2.1): 1 M2
M04AA: 2 M2
M02AA: 66 M2
M01AA: 4 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 1703375-2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-06-15	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Asbestinventarisatierapport 1703375.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-06-15	In behandeling