

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3015709
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0040591
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0040591

Ingediend op	06-06-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wiersserallee 1, 7251LH Vorden (Vorden, Wiersse...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LH
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiersserallee
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09180532

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Landgoed de Wiersse

Adres eigenaar bouwwerk

7251LH 9, Wiersserallee Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Wiersserallee 1 7251LH Vorden, tussen panlatten
en sporen kap achterhuis , Vlakke plaat, Zie M1 (4),
RISICOKLASSE_2
Wiersserallee 1 7251LH Vorden, tegen wand lage zolder ,
Vlakke plaat, Zie M1, RISICOKLASSE_2
Wiersserallee 1 7251LH Vorden, in woning , Gevelkachels,
Gevelkachels, RISICOKLASSE_1
Wiersserallee 1 7251LH Vorden, Dak woning , Vlakke plaat,
M1, RISICOKLASSE_2
Wiersserallee 1 7251LH Vorden, tegen dak om
stalen rookgaskanaal , Vlakke plaat, Zie M1 (3),
RISICOKLASSE_2
Wiersserallee 1 7251LH Vorden, tegen dak bij
stalen rookgaskanaal , Vlakke plaat, Zie M1 (2),
RISICOKLASSE_2
Wiersserallee 1 7251LH Vorden, doucheruimte , Cv-ketel,
Cv-ketel, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Zie M1 (2): 0.10 M2
M1: 196 M2
Zie M1 (4): 0.10 M2
Zie M1 (3): 0.16 M2
Zie M1: 2 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I16716.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-06-06	In behandeling
VordenWiersserallee-1_macht_pdf	VordenWiersserallee-1_macht.pdf	Anders	2017-06-06	In behandeling