

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3059023
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0044930
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0044930

Ingediend op	28-06-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Heijinkweg 13, 7021KE Zelhem (Zelhem Heijinkweg...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KE
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heijinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 56338783

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: W.B Groot Boerle

Adres eigenaar bouwwerk

7021KE 13, Heijinkweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Heijinkweg 13 7021KE Zelhem, deel dak ligboxenstal ,
Golfplaat, Bron 2 M2, RISICOKLASSE_2
Heijinkweg 13 7021KE Zelhem, dak werktuigenberging ,
Golfplaat, Bron 1 M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1 M1: 280 M2

Bron 2 M2: 510 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17300.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-06-28	In behandeling
ZelhemHeijinkweg13_-macht_pdf_jpg	ZelhemHeijinkweg13_macht-.pdf.jpg	Anders	2017-06-28	In behandeling