

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3081441
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0047174
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0047174

Ingediend op	10-07-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Enkweg 18, 7251EW Vorden (Vorden, Enkweg 18)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode 7251EW

Huisnummer 18

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Enkweg

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Enkweg 18 7251EW Vorden, Slaapkamer , koord
en asbestverdachte gevelkachel, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2A
Enkweg 18 7251EW Vorden, garage , golfplaten en
nokstukken, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2A
Enkweg 18 7251EW Vorden, keuken , gevelkachel, Bron 6,
RISICOKLASSE_1
Enkweg 18 7251EW Vorden, Slaapkamer , gevelkachel,
Bron 4, RISICOKLASSE_1
Enkweg 18 7251EW Vorden, woonkamer , gevelkachel,
Bron 5, RISICOKLASSE_1
Enkweg 18 7251EW Vorden, afdak , golfplaten, Bron 2: M2,
RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2: 1.60 M2
Bron 3: M3: 20 M2
Bron 1: M1: 0.30 M

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17322.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-07-10	In behandeling
VordenEnkweg18_macht_pdf	VordenEnkweg18_macht.pdf	Anders	2017-07-10	In behandeling