

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3103955
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0049386
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0049386

Ingediend op	19-07-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Pluimersdijk 13 a, 7021HW Zelhem (Zelhem, Pluim...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HW
Huisnummer	13
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pluimersdijk
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer G.P. Veldhuis
Adres eigenaar bouwwerk	7021HW 13 a, Pluimersdijk Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Pluimersdijk 13 a 7021HW Zelhem, dak van woning , dakbeschot, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: 64 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Pluimersdijk 13a Zelhem 2017333.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-07-19	In behandeling
ZelhemPluimersdijk 13a_macht_pdf	ZelhemPluimersdijk 13a_macht.pdf	Anders	2017-07-19	In behandeling