

Formuliersversie  
2017.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3106067
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0049534
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0049534
Ingediend op	20-07-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Ruurloseweg 95, 7255MB Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2017.01

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7255MB
Huisnummer	95
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 61341045 Vestigingsnummer: 000000000000 Bedrijfsnaam: Melkveehouderij Haaring V.O.F.
Adres eigenaar bouwwerk	7255MB 95, Ruurloseweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Ruurloseweg 95 7255MB Hengelo (Gld), melkveestal , golfplaten en hulpstukken, Bron 1:M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1:M1: 510 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2017.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17346.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-07-20	In behandeling
HengeloRuurloseweg9-5_macht_pdf	HengeloRuurloseweg95_macht.pdf	Anders	2017-07-20	In behandeling