

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3142003
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0052398
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0052398

Ingediend op	10-08-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Veldweg 24, 6996DA Drempt (service)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09032579
Vestigingsnummer	000009032579
Statutaire naam	Bosvelt Klein Groep
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Buit
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6833DV
Huisnummer	46
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Grondelstraat
Woonplaats	Arnhem

4 Correspondentieadres

Adres	Grondelstraat 46 6833DV Arnhem
-------	-----------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode 6996DA

Huisnummer 24

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Veldweg

Plaatsnaam Drempt

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09032579

Bedrijfsnaam: Bosvelt Klein Groep

Adres eigenaar bouwwerk

6833DV 46, Grondelstraat Arnhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m. na acceptatie i.v.m. losliggend asbest.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Veldweg 24 6996DA Drempt, binnen , alleen
hechtgebonden restanten, brokjes en stukjes, bron A03,
RISICOKLASSE_2

Veldweg 24 6996DA Drempt, buiten , alleen hechtgebonden
restanten, brokjes en stukjes, bron A02, RISICOKLASSE_1

Veldweg 24 6996DA Drempt, buiten , alleen hechtgebonden
restanten, brokjes en stukjes, bron A05, RISICOKLASSE_1

Veldweg 24 6996DA Drempt, buiten , dakbeplating, bron
A04, RISICOKLASSE_2A

Veldweg 24 6996DA Drempt, buiten , dakbeplating, bron
A01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

bron A02: 312 M2

bron A03: 25 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Ter Horst Milieu B.V
Aaltenseweg 58
7051GV Varsseveld

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	179.17 Asbestinventarisatie 3e versie.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-08-10	In behandeling