

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3174507
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0055798
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0055798

Ingediend op	01-09-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Priesterinkdijk 4, 7021JE Zelhem (Zelhem, Pries...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021JE
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Priesterinkdijk
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 61851515

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Boenink V.O.F.

Adres eigenaar bouwwerk

7021BN 21, Stikkenweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Priesterinkdijk 4 7021JE Zelhem, schuur 2 , golofplaten,
Bron 6: M4, RISICOKLASSE_2
Priesterinkdijk 4 7021JE Zelhem, kapschuur , buis, Bron 2:
M2, RISICOKLASSE_1
Priesterinkdijk 4 7021JE Zelhem, voor schuur 1 ,
nokstukken en buis, Bron 5: M3, RISICOKLASSE_2
Priesterinkdijk 4 7021JE Zelhem, schuur 1 , n.v.t., Bron 4,
NVT
Priesterinkdijk 4 7021JE Zelhem, kapschuur , buis / mof,
Bron 3: zie M2, RISICOKLASSE_1
Priesterinkdijk 4 7021JE Zelhem, kapschuur , golfplaten,
Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 5: M3: 11 STUKS
Bron 2: M2: 0.40 M
Bron 3: zie M2: 1 STUKS
Bron 6: M4: 84 M2
Bron 1: M1: 217 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17396.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-09-01	In behandeling
ZelhemPriesterinkdi-jk4_macht_pdf	ZelhemPriesterinkdi-jk4_macht.pdf	Anders	2017-09-01	In behandeling