

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3207719
Aanvraagnaam	Gompertsdijk 4, Hengelo
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0059499

Ingediend op	20-09-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Gompertsdijk 4, 7255PM Hengelo (Gld) (Gompertsd...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62721208
Vestigingsnummer	000062721208
Statutaire naam	Prinsen Asbestverwijdering BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	w
Voorvoegsels	-
Achternaam	prinsen
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7121LS
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	I
Straatnaam	Bolwerkweg
Woonplaats	Aalten

4 Correspondentieadres

Adres	Bolwerkweg 12-I 7121LS Aalten
-------	----------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PM
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Gompertsdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kapschuur
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer F.A.W. Ridderhof

Adres eigenaar bouwwerk

7255PM 4, Gompertsdijk Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m. na verlenen melding

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Gompertsdijk 4 7255PM Hengelo (Gld), los en in zakken
in kapschuur , golfplaten en restanten golfplaten, M1.1,
RISICOKLASSE_1
Gompertsdijk 4 7255PM Hengelo (Gld), dak kapschuur ,
golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1.1: 20 M2
M1: 206.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Twence, Hengelo

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 17.09251 Gompertsdijk 4 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-09-20	In behandeling
Machtiging-asbest-Prinsen_pdf	Machtiging sloopmelding asbest Prinsen.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen Anders	2017-09-20	In behandeling