

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3204269
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0059131
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0059131
Ingediend op	19-09-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Meeneweg 27, 7021HP Zelhem (Zelhem, Meeneweg 27)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HP
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meeneweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer G. Bel

Adres eigenaar bouwwerk

7021HP 27, Meeneweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
De Varkensschuur en kapschuur met afdak worden volledig gesloopt. De woning en garage alleen asbest verwijderd.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

500 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Meeneweg 27 7021HP Zelhem, kapschuur , golfplaten, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2A
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, ventilatiekokers varkensschuur , vlakke platen, Bron 7: zie M6, RISICOKLASSE_2
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, melklokaal , vlakke platen, Bron 5: M5, RISICOKLASSE_2
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, dak garage , golfplaten en nokstukken, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, varkensschuur , golfplaten, Bron 8: M7, RISICOKLASSE_2
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, voorste deel dak woning , vlakke platen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, ventilatiekanaal varkensschuur , vlakke platen, Bron 6: M6, RISICOKLASSE_2
Meeneweg 27 7021HP Zelhem, afdak , golfplaten, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 2: M2: 108 M2
Bron 3: M3: 42 M2
Bron 8: M7: 460 M2
Bron 1: M1: 64 M2
Bron 4: M4: 332 M2
Bron 6: M6: 10 M2
Bron 5: M5: 2.5 M2
Bron 7: zie M6: 20 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17430.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-09-19	In behandeling
ZelhemMeeneweg27_macht_pdf	ZelhemMeeneweg-27_macht.pdf	Anders	2017-09-19	In behandeling