

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3230905
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0062220
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0062220

Ingediend op	03-10-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kervelseweg 4, 7255BG Hengelo (Gld) (31700217)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255BG
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kervelseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	meerdere schuren op locatie
----------------------------------	-----------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. Lubbers

Adres eigenaar bouwwerk

Ruurloseweg 36
7255 DJ Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), tuinschuur 1 ,
golfplaat, 2, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), tegen afdak ,
golfplaat, 8, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), tuinschuur 1 , vlakke
plaat, 3, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), Berging garage ,
golfplaat, 1, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), mestvaalt , golfplaat,
4, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), tegen afdak , vlakke
plaat, 9, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), tuinschuur 2 ,
golfplaat, 5, RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), afdak , golfplaat, 6,
RISICOKLASSE_2
Kervelseweg 4 7255BG Hengelo (Gld), afdak , vlakke plaat,
7, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

3: 3 M2
9: 5 M2
4: 10 M2
1: 130 M2
2: 40 M2
6: 11 M2
7: 3 M2
8: 10 M2
5: 26 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS17066 rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-10-03	In behandeling