

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3253441
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0064973
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0064973

Ingediend op	14-10-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kerkstraat 6, 6996AH Drempt (Drempt, Kerkstraat 6)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996AH
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kerkstraat
Plaatsnaam	Drempt

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H. Berndsen

Adres eigenaar bouwwerk

6996AH 6, Kerkstraat Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kerkstraat 6 6996AH Drempt, dak woning , dakbeschot, M1,
RISICOKLASSE_2
Kerkstraat 6 6996AH Drempt, dak garage , golfplaten en
nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 97.00 M2
M2: 48.90 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 17.34206 Kerkstraat 6 Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-10-14	In behandeling
DremptKerkstraat6_m- acht_pdf	DremptKerkstra- at6_macht.pdf	Anders	2017-10-14	In behandeling