

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3260213
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0065691
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0065691

Ingediend op	18-10-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Banninkstraat 40 b, 7255KE Hengelo (Gld) (Henge...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KE
Huisnummer	40
Huisletter	b
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Banninkstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 64500179

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Maalderink Hengelo V.O.F.

Adres eigenaar bouwwerk

7255KE 40 b, Banninkstraat Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Banninkstraat 40 b 7255KE Hengelo (Gld),
Dak werktuigenloods , Golfplaten, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 144 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17478.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-10-18	In behandeling
HengeloBanninkstraat40b_macht_pdf	HengeloBanninkstraat40b_macht-.pdf	Anders	2017-10-18	In behandeling