

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3249781

Aanvraagnaam T.J.M von der linden

Uw referentiecode -

Ingediend op 12-10-2017

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving asbest golfplaten vervangen door nieuwe golfplaten op varkensschuur

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen niet van toepassing

Bijlagen n.v.t. of al bekend niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09193588
Vestigingsnummer	000009193588
Statutaire naam	von der Linden
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	T.J.M.
Voorvoegsels	von der
Achternaam	Linden
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7021LP
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kruisbergseweg
Woonplaats	Zelhem

4 Correspondentieadres

Adres	Kruisbergseweg 12 7021LP Zelhem
-------	------------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LP
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kruisbergseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

varkensschuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

is nog niet bekend

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

dak

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

240m2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

nog niet bekend

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
asbest_pdf	asbest.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-10-12	In behandeling