

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3328369
Aanvraagnaam	Sloopmelding Sint Michielsstraat 6 te Hengelo
Uw referentiecode	2017.3317

Ingediend op	22-11-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het saneren van asbesthoudende golfplaten op het dak van de fietsenstalling.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255AP
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Sint Michielsstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Onderwijsfunctie

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zie asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

150 m2 golfplaten op het dak van de fietsstalling.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Afvalverwerkingsbedrijf.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
3317_AI_SintMichielsstraat6_HengeloGLD	3317_AI_SintMichielsstraat6_HengeloGLD_20171122_v-02.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen	2017-11-22	In behandeling