

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3487521
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0089659
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0089659

Ingediend op	17-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	SPOED!
Opmerking	SPOED!
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LM
Huisnummer	7
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Velswijkweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R.P. Reichwein

Adres eigenaar bouwwerk

7021LM 7 a, Velswijkweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Schuur

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.
Spoed i.v.m. stormschade

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.
Spoed i.v.m. stormschade

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Alles zal worden afgevoerd als zijnde asbesthoudend

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Attero te Wilp

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Velswijkweg 7 a 7021LM Zelhem, Restanten golfplaat op en
rondom omgewaaide schuur , restanten golfplaat, Bron 1:
M1, RISICOKLASSE_2

Velswijkweg 7 a 7021LM Zelhem, Vlakke platen tussen het
hout en puin , vlakke platen, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? Bron 1: M1: 208 M2
Bron 2: M2: 2 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het ☐ Ja
kader van reparatie- of ☒ Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18089.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-17	In behandeling
ZelhemVelswijkweg7a_macht_pdf	ZelhemVelswijk-weg7a_macht.pdf	Anders	2018-02-17	In behandeling