

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3452751
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0086222
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0086222

Ingediend op	01-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Aaltenseweg 3 a, 7021MX Zelhem (Zelhem, Aaltens...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MX
Huisnummer	3
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J. Verkerke
Adres eigenaar bouwwerk	7021MV 11 c, Varsselsestraat Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, tegen achterwand in de caravanstalling , golfplaat, Bron 8: zie M2, RISICOKLASSE_1 Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, op een gedeelte van de tafelnok van caravanstalling , NT golfplaten, Bron 7, NVT Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, in weiland naast caravanstalling , restanten golfplaat, Bron 5: M5, RISICOKLASSE_1 Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, op dak van caravanstalling , restanten golfplaat, Bron 6: zie M5, RISICOKLASSE_1 Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, op linker dakhelft en tafelnok van caravanstalling , golfplaten, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2A Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, aan wand van afdak van caravanstalling , golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Aaltenseweg 3 a 7021MX Zelhem, op dak van afdak caravanstall...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: M2: 30 M2 Bron 6: zie M5: 10 M2 Bron 9: zie M5: 0.5 M2 Bron 3: M3: 980 M2 Bron 8: zie M2: 1.60 M2 Bron 4: M4: 990 M2 Bron 1: M1: 5 M2 Bron 5: M5: 20 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18043.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-01	In behandeling
ZelhemAaltenseweg3a-_macht_.pdf	ZelhemAaltenseweg3a_macht.pdf	Anders	2018-02-01	In behandeling