

Formulierversie  
2017.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3463517
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0087129
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0087129
Ingediend op	06-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Terborgseweg 7, 7021JN Zelhem (31780018)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7021JN
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Terborgseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur op locatie
----------------------------------	-------------------

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

- Waarvoor wilt u de melding doen?
- Slopen
  - Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

- Naam eigenaar bouwwerk M. van Onna
- Adres eigenaar bouwwerk Terborgseweg 7  
7021 JN Zelhem
- Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?
- Het hoofdgebouw
  - Een bijgebouw
  - Ander bouwwerk
- Wat is de functie van het bouwwerk? AGRARISCHE\_BEDRIJFSGEBOUWEN
- Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?
- Ja
  - Nee
- Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden De Covik BV
- Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden Covikseweg 3  
7021 CM Steenderen
- Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd? Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning
- Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen slopen

- Welke methode gebruikt u voor het slopen?
- Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
  - Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
  - Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
  - Anders
- Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'. Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden. waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	puin 160 m3 hout 80 m3 BSA 3 m3
Wat is de afvoerbepemming van de afvalstoffen?	De Covik Recycling BV Covikseweg 3a 7021 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Terborgseweg 7 7021JN Zelhem, Schuur , Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2A Terborgseweg 7 7021JN Zelhem, Veranda , Golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE_2A Terborgseweg 7 7021JN Zelhem, Schuur , Golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: 83 M2 Bron 3: 53 M2 Bron 1: 255 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie  
2017.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18017 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-06	In behandeling