

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3462561
Aanvraagnaam	asbest Fortstraat 2 Halle
Uw referentiecode	18012
Ingediend op	06-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	saneren verontreiniging verdiepingsvloer
Opmerking	Sanering betreft alleen verontreiniging op verdiepingsvloer in hal 1 (bron M1.3). Overige asbestbronnen blijven voorlopig zitten.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	tekening slopen, zie hiervoor inventarisatierapport pagina 18 en 20
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09126036
Vestigingsnummer	000016451880
Statutaire naam	Ter Horst Sanering en Infra bv
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kolkman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7051GV
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Woonplaats	Varsseveld

4 Correspondentieadres

Adres	Aaltenseweg 58 7051GV Varsseveld
-------	-------------------------------------

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CA
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Fortstraat
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

exploitatiemaatschappij J. ter Horst B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Aaltenseweg 58
7051GV
Varsseveld

Wat is de functie van het
bouwwerk?

werkplaats

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Verontreiniging op verdiepingvloer boven kantoorruimte in
werkplaats

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

circa 0,1 m2 restanten op een vloer van circa 74 m2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Ter Horst Milieu te Varsseveld

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
18012_AI_18_01026_pdf	18012 AI 18.01026.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-06	In behandeling