

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3468871
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0087796
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0087796

Ingediend op	08-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Antinkweg 14, 7255NV Hengelo (Gld) (Hengelo, An...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NV
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Antinkweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 66817390

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Scheffer-Akkerman VOF

Adres eigenaar bouwwerk

7255NV 14, Antinkweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Antinkweg 14 7255NV Hengelo (Gld), Gedeelte dak
ligboxenstal , Golfplaten en kantstukken, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 648 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18065.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-08	In behandeling
HengeloAntinkweg14_-macht_pdf	HengeloAntinkweg14_macht-.pdf	Anders	2018-02-08	In behandeling