

Formuliersversie  
2017.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3463647
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0087120
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0087120
Ingediend op	06-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Doetinchemseweg 86, 7021JW Zelhem (31800036)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7021JW
Huisnummer	86
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Doetinchemseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren op locatie
----------------------------------	----------------------

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk G. Maalderink  
Adres eigenaar bouwwerk Doetinchemseweg 86  
7021 JW Zelhem  
Wat is de functie van het bouwwerk? AGRARISCHE\_BEDRIJFSGEBOUWEN  
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Doetinchemseweg 86 7021JW Zelhem, Paardenstallen , Golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE\_2  
Doetinchemseweg 86 7021JW Zelhem, Paardenstallen , Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE\_2  
Doetinchemseweg 86 7021JW Zelhem, Schuur , Golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE\_2A  
Doetinchemseweg 86 7021JW Zelhem, Paardenstallen , Golfplaat, Bron 4, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 1: 365 M2  
Bron 4: 15 M2  
Bron 2: 215 M2  
Bron 3: 110 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?  Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2017.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18031 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-06	In behandeling