

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3393405
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0069721
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0069721

Ingediend op	02-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Brinkerhof 2, 7251WR Vorden (mutatie)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09032579
Vestigingsnummer	000009032579
Statutaire naam	Bosvelt Klein Groep
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Buit
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6833DV
Huisnummer	46
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Grondelstraat
Woonplaats	Arnhem

4 Correspondentieadres

Adres	Grondelstraat 46 6833DV Arnhem
-------	-----------------------------------

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251WR
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Brinkerhof
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09032579

Bedrijfsnaam: Bosvelt Klein Groep

Adres eigenaar bouwwerk

6833DV 46, Grondelstraat Arnhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Brinkerhof 2 7251WR Vorden, dak carport , golfplaat, Bron
1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 18 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Ter Horst Milieu B.V
Aaltenseweg 58
7051GV Varsseveld

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Het betreft een mutatiewoning van prouwen en valt onder
de 5daagse regeling.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
inventarisatierapport_pdf	inventarisatierapport.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen	2018-01-02	In behandeling