

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3482977
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0089179
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0089179

Ingediend op	15-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 39 a, 7025CZ Halle (Halle, Halle...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CZ
Huisnummer	39
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09219493
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Maatschap Vos

Adres eigenaar bouwwerk

7025CZ 39 a, Halle-Heideweg Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Halle-Heideweg 39 a 7025CZ Halle, Naast schuur 3 , vlakke
plaat restanten, Bron 4, RISICOKLASSE_1
Halle-Heideweg 39 a 7025CZ Halle, dak werkplaats ,
golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Halle-Heideweg 39 a 7025CZ Halle, naast werkplaats ,
golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE_1
Halle-Heideweg 39 a 7025CZ Halle, dak schuren 1,2,3 en
woning 1 , golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: 5 M2
Bron 3: 646 M2
Bron 4: 0.30 M2
Bron 1: 234 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18084.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-15	In behandeling
HalleHalleHeideweg3-9a_macht_pdf	HalleHalleHeideweg39a_macht.pdf	Anders	2018-02-15	In behandeling