

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3484651
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0089378
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0089378

Ingediend op	15-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bielemansdijk 18, 7025CN Halle (Halle, Bieleman...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CN
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bielemansdijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09211802
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Mts. Rosegaar

Adres eigenaar bouwwerk

7025CN 18, Bielemansdijk Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

SPOED IVM STORMSCHADE !!!

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bielemansdijk 18 7025CN Halle, in en op het dak ,
Golfplaten restanten, 01A, RISICOKLASSE_2
Bielemansdijk 18 7025CN Halle, Dak van schuur 2 ,
Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2
Bielemansdijk 18 7025CN Halle, Schuur 1 , Golfplaten, 01,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

02: 40 M2
01A: 3 M2
01: 151 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Bielemansdijk 18 te Halle 2018089.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-15	In behandeling
HalleBielemansdijk1-8_macht_pdf	HalleBielemansdijk1-8_macht.pdf	Anders	2018-02-15	In behandeling