

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3513293
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0092306
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0092306

Ingediend op	01-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Varsselsestraat 4, 7021MV Zelhem (Zelhem, Varss...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MV
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselsestraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw H.E. Abbink - Groot Wassink

Adres eigenaar bouwwerk

7021MV 4, Varsselsestraat Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
De schuur wordt gesloopt tot aan de vloer !!

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

SPOED; STORMSCHADE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

SPOED; STORMSCHADE

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

100 M3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem, aan wanden van de varkensschuur , Vlakke platen, Bron 7: zie M3, RISICOKLASSE_2A
Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem, in ingestorte varkensschuur , Vlakke platen, Bron 4: M2, RISICOKLASSE_2A
Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem, aan plafond van ingestorte varkensschuur , Vlakke platen, Bron 5: zie M2, RISICOKLASSE_2A
Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem, op dak van varkensschuur , golfplaten, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE_2A
Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem, aan de wanden van de varkensschuur , Vlakke platen, Bron 10: zie M2, RISICOKLASSE_2A
Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem, verspreid over de gebieden naast de varkensschuur , restanten vlakke plaat, Bron 8: zie M2 en zie M3, RISICOKLASSE_2A
Varsselsestraat 4 7021MV Zelhem...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 2: zie M1: 80 M2
Bron 7: zie M3: 66 M2
Bron 1: M1: 120 M2
Bron 9: zie M3: 2.20 M2
Bron 6: M3: 42 M2
Bron 3: zie M1: 4 M2
Bron 8: zie M2 en zie M3: 9 M2
Bron 4: M2: 100 M2
Bron 5: zie M2: 70 M2
Bron 10: zie M2: 36 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18119.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-01	In behandeling
ZelhemVarsselsestraat4_macht_pdf	ZelhemVarsselsestraat4_macht.pdf	Anders	2018-03-01	In behandeling