

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3383673
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0079714
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0079714

Ingediend op	21-12-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Velswijkweg 44, 7021KT Zelhem (Zelhem, Velswijk...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KT
Huisnummer	44
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Velswijkweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Velswijkweg 44 7021KT Zelhem, Achter cv-ketel in berging ,
Vlakke platen, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Velswijkweg 44 7021KT Zelhem, In convectorput in gedeelte
van woonkamer in woning , Vlakke platen, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 2.40 M2
Bron 2: M2: 3.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

woningbouwstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ZelhemVelswijkweg44-_inv_.pdf	ZelhemVelswijk-weg44_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-12-21	In behandeling
ZelhemVelswijkweg44-_macht_.pdf	ZelhemVelswijk-weg44_macht.pdf	Anders	2017-12-21	In behandeling