

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3493689
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0090309
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0090309

Ingediend op	21-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hazenhutweg 24, 7255MN Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MN
Huisnummer	24
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hazenhutweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer H. Groot Jebbink
Adres eigenaar bouwwerk	7255MN 24, Hazenhutweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld), op het dak van de wagenloods , golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld), voor de varkensschuur , vlakke platen, Bron 5: zie M2, RISICOKLASSE_1 Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld), aan de ventilatiekokers van de varkensschuur , vlakke platen, Bron 7: zie M4, RISICOKLASSE_2 Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld), naast wagenloods , restanten golfplaat, Bron 4: zie M1, RISICOKLASSE_2 Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld), op het dak van de varkensschuur , golfplaten en nokstukken, Bron 8: M5, RISICOKLASSE_2A Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld), op het maaiveld naast de varkensschuur , restanten vlakke plaat, Bron 10: zie M4, RISICOKLASSE_2 Hazenhutweg 24 7255MN Hengelo (Gld),...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 7: zie M4: 5 M2 Bron 9: M6: 0.20 M2 Bron 8: M5: 363 M2 Bron 3: M3: 44 M2 Bron 6: M4: 0.5 M2 Bron 2: M2: 2 M2 Bron 10: zie M4: 0.5 M2 Bron 1: M1: 178.5 M2 Bron 5: zie M2: 4.5 M2 Bron 4: zie M1: 3 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18088.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-21	In behandeling
HengeloHazenhutweg2-4_macht_pdf	HengeloHazenhutweg24_macht.pdf	Anders	2018-02-21	In behandeling