

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3507131
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0091596
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0091596

Ingediend op	27-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bleuminkweg 1 a, 7255NA Hengelo (Gld) (Hengelo,...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NA
Huisnummer	1
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bleuminkweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer H.W. Klein Winkel
Adres eigenaar bouwwerk	7255NA 1 a, Bleuminkweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m. i.v.m. stormschade

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Bleuminkweg 1 a 7255NA Hengelo (Gld), In schuur met afdak , Vlakke plaat, Bron 3: M2, RISICOKLASSE_1 Bleuminkweg 1 a 7255NA Hengelo (Gld), In kippenschuur , Golfplaten, Bron 5: Zie M3, RISICOKLASSE_1 Bleuminkweg 1 a 7255NA Hengelo (Gld), Dak van kippenschuur , Golfplaten, Bron 4: M3, RISICOKLASSE_2 Bleuminkweg 1 a 7255NA Hengelo (Gld), In de schuur met afdak , Restanten golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_1 Bleuminkweg 1 a 7255NA Hengelo (Gld), Schuur en afdak , Golfplaten, Bron 2: Zie M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: Zie M1: 364 M2 Bron 1: M1: 1 M2 Bron 5: Zie M3: 14 M2 Bron 4: M3: 31 M2 Bron 3: M2: 0.30 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18107.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-27	In behandeling
HengeloBleuminkweg1-a_macht_pdf	HengeloBleuminkweg1a_macht.pdf	Anders	2018-02-27	In behandeling