

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3518969
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0089771
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0089771

Ingediend op	05-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schoolstraat 2, 6997AK Hoog-Keppel (Hoog Keppel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6997AK
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schoolstraat
Plaatsnaam	Hoog-Keppel

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J.T. Garritsen
Adres eigenaar bouwwerk	6942HA 37 a, Smallestraat Didam
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, achter de kas , vlakke plaat, Bron 6: zie M2, RISICOKLASSE_1 Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, in achtertuin , bloembak, Bron 7: M6, RISICOKLASSE_1 Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, aan de wanden van de garage , board, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2A Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, als erfscheiding achter de garage , golfplaten, Bron 5: M5, RISICOKLASSE_2 Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, dak van de garage , golfplaten, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2 Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, dak van de aanbouw , vlakke platen, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2 Schoolstraat 2 6997AK Hoog-Keppel, vloeren van de gang en de berging , zeil, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 4: M4: 32.5 M2 Bron 3: M3: 29 M2 Bron 1: M1: 5.5 M2 Bron 2: M2: 62 M2 Bron 7: M6: 1 STUKS Bron 6: zie M2: 0.60 M2 Bron 5: M5: 8 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17582.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-05	In behandeling
HoogKeppelSchoolstraat2_macht.jpg	HoogKeppelSchoolstraat2_macht-.jpg	Anders	2018-03-05	In behandeling