

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3523829
Aanvraagnaam	Asbestsaneringen Roggestraat e.o. Halle
Uw referentiecode	Bouwen/BR
Ingediend op	06-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	de aanvraag betreft het saneren van asbesthoudende materialen tijdens (groot) onderhoudswerkzaamheden bij de 11 woningen Roggestraat e.o. te Halle.
Opmerking	Uitvoering via hoofdaannemer Penterman volgens nader op te stellen planning.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt. tekening is opgenomen in het rapport.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7025AJ
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Abbinkstraat
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	betreft meerdere adressen, zie rapport.
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Wonen.

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nog niet bekend.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zie asbestinventarisatierapport.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Zie asbestinventarisatierapport.

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

n.n.b. via gecertificeerde (onder)aannemer.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
e_rapport_1802034__-11_woningen_Halle_pdf	Asbestinventarisatie rapport_1802034_11_woningen_H-alle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-06	In behandeling