

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3527579
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0093700
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0093700

Ingediend op	08-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Haitinkweg 7, 7021KB Zelhem (31700225)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliersversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KB
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Haitinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk W. van Til
Adres eigenaar bouwwerk Haitinkweg 7
7021 KB Zelhem
Wat is de functie van het
bouwwerk? WONING
Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd? 4 juni is de planning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Haitinkweg 7 7021KB Zelhem, Schuur , Golpflaat, Bron 2,
NVT
Haitinkweg 7 7021KB Zelhem, Woonhuis , Dakbeschot,
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? Bron 1: 280 M2
Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest? Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het Ja
kader van reparatie- of Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?
Is een asbestinventarisatierapport Ja
vereist? Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18025 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-08	In behandeling