

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3395451
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0080371
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0080371

Ingediend op	03-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nijlandweg 1, 7251KK Vorden (Vorden, Nijlandweg 1)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251KK
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijlandweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Drie schuren
----------------------------------	--------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer P. Slagt
Adres eigenaar bouwwerk	7251KK 1, Nijlandweg Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	schuren
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Nijlandweg 1 7251KK Vorden, Schuur 2 hoge schuur , stopverf, 03, NVT Nijlandweg 1 7251KK Vorden, Schuur 2 hoge schuur , Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2A Nijlandweg 1 7251KK Vorden, Schuur 1 pinkenstal , Golfplaten, 01, NVT Nijlandweg 1 7251KK Vorden, Schuur 3 kippenschuur , stopverf, 05, NVT Nijlandweg 1 7251KK Vorden, Schuur 3 kippenschuur , Golfplaten, 04, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	04: 32 M2 02: 125 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VordenNijlandweg1_i-nv_pdf	VordenNijlandweg1_i-nv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-03	In behandeling
VordenNijlandweg1_m-acht_pdf	VordenNijlandweg1_macht.pdf	Anders	2018-01-03	In behandeling