

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3553543
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0096394
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0096394

Ingediend op	20-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Boeninksteeg 10, 7021KC Zelhem (Zelhem, Boenink...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KC
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boeninksteeg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 57972680

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Bloemenboetiek Helleborus

Adres eigenaar bouwwerk

7021KC 10, Boeninksteeg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Boeninksteeg 10 7021KC Zelhem, Schuur , Golfplaten dak,
M01AA, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M01AA: 180 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 1802303.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-20	In behandeling
IhemBoeninksteeg10s-chuurwoning_macht_pdf	ZelhemBoeninksteeg10schuurwoning_macht.pdf	Anders	2018-03-20	In behandeling