

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3560303
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0097499
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0097499

Ingediend op	22-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 23, 7255LC Hengelo (Gld) (Hen...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LC
Huisnummer	23
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer A. Meenink
Adres eigenaar bouwwerk	7255LC 23, Lankhorsterstraat Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Lankhorsterstraat 23 7255LC Hengelo (Gld), schuur 1 , Nokstukken, Bron 4: Zie M1, RISICOKLASSE_1 Lankhorsterstraat 23 7255LC Hengelo (Gld), Op maaiveld naast schuur 1 , Schotten (vlakke platen), Bron 3: M2, RISICOKLASSE_2A Lankhorsterstraat 23 7255LC Hengelo (Gld), Dak van schuur 1 en kippenhok , golfplaten incl. nokstukken, Bron 1: Zie M1, RISICOKLASSE_2A Lankhorsterstraat 23 7255LC Hengelo (Gld), Op maaiveld naast schuur 1 , Restanten golfplaat, Bron 2: M1, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: Zie M1: 132 M2 Bron 4: Zie M1: 2 STUKS Bron 3: M2: 3 M2 Bron 2: M1: 1 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18161.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-22	In behandeling
HengeloLankhorsters- straat23_macht_pdf	HengeloLankhorsters- straat23_macht.pdf	Anders	2018-03-22	In behandeling